


## 事项2. 防止由滚轴导致的褶皱。

# Before

舒展滚/弯辊




发生褶皱

只用舒展滚轴，  
不能解决褶皱  
的问题，有什么  
好的方法呢？

### 只需要使用GRC树脂管

# After



滚轴的滑动变得  
顺畅很多，大大  
加少了对褶皱发  
生的担心

用途例：  
特殊纸涂层工程、无纺布、滤纸等的制造工程、  
弧形辊